

**Tektronix TDS/CSA7000 (CSA7404) - Support #769**

**Try to run TDS7704B w/o connection between PPC and AQ boards?**

05/31/2013 09:12 PM - tin

<b>Status:</b> Closed	<b>Start date:</b> 06/01/2013
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 06/02/2013
<b>Assignee:</b> tin	<b>% Done:</b> 100%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	

**Description**  
Проверить поведение рабочего осциллографа TDS7704B при отсутствии связи между платой PPC и acquisition (удалить плату PA BUS Interconnect).  
  
Цель - локализация неисправности и причины отказа CSA7404B. Если ПО TekScope способно запускаться без наличия связи с acquisition платы, то неисправность будет локализована либо на модуле PowerPC, либо NLX модуле (x86/wintel)

**History**

**#1 - 09/07/2013 07:42 PM - tin**

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

ПО не стартует (зависает на splash screen) при отсутствии связи с ACQ платой.

**#2 - 12/29/2013 12:21 AM - tin**

- Status changed from Resolved to Closed